


יש לסרוק את הברקודים הבאים לפי הסדר (קידומת STX 131138)

Enter/Exit Programming Mode



Header (Preamble)



Full ASCII ----STX
(Function Key---Del)



Save setting to confirm




Enter/Exit Programming Mode




Truncate header character



Truncate trailer character



Full ASCII ---- CR
(Function Key---Enter(alphabet))



עצור כאן !!

לתכנות הסורק למצב ברירת מחדל (ללא קידומת ועם סיומת Enter):
(לא מומלץ לעבודה עם ProfitAge)

Reset (Return to factory default)

